

Wijkschouw gemeente Oostzaan 19 november 2025 – Jeugdoverlast en leefbaarheid

Versie: 26 januari 2026

ID	Categorie	Afdeling	Locatie	Punt	Status	Toelichting
1	Verkeersveiligheid	Beheer Openbare Ruimte	Pad langs kerk, Hannie Schaftpeil – gemeentehuis	Scooters en fatbikes maken gebruik van het pad langs de kerk, tussen de parkeerplaats Hannie Schaftplein en het gemeentehuis. Er is verzocht om het plaatsen van zogenoemde 'nietjes' om de snelheid op dit pad te remmen.	In uitvoering / Gepland	Het verzoek om nietjes te plaatsen wordt meegenomen in de afweging bij de toekomstige aanpassingen van het plein. Daarnaast is handhaving gevraagd hier alert op te zijn en dit mee te nemen in de reguliere surveillancerondes. Waar mogelijk wordt handhavend opgetreden.
2	Afval/verloedering	Buitendienst	Kerk – containers horeca	Bij het uitlopen van de kerkdienst kijkt men direct uit op de containers van de horeca. De vraag is of deze containers op een andere plek kunnen worden geplaatst of afgeschermd.	In uitvoering / Gepland	Dit punt wordt meegenomen in de afweging bij de toekomstige aanpassingen van het plein.
3	Wegen/Verkeer	Buitendienst	Achterzijde Dirk van der Broek	Aan de achterzijde van de Dirk van den Broek, bij de leveranciersingang, is een put verzakt waardoor water blijft staan	Afgerond / Uitgevoerd	De buitendienst heeft herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
4	Verkeersveiligheid	Handhaving	Zuideinde, Dirk van der Broek	Regelmatig staan grote bevoorradingsvrachtwagens van Dirk van den Broek geparkeerd op het Zuideinde. Deze steken uit en blokkeren (gedeeltelijk) een oprit voor minder validen. De vraag is of dit past binnen de verleende vergunning en geldende afspraken.	Beoordeeld / Geen vervolg	De bevoorrading valt onder laden en lossen. In de directe nabijheid is een alternatieve locatie aanwezig waar minder validen het trottoir kunnen opgaan. Op basis hiervan is er geen aanleiding om handhavend op te treden. De situatie wordt wel gemonitord.
5	Groen	Buitendienst	Sloot achter BJC	Het verzoek om een oude boot te verwijderen uit de sloot achter het BJC.	Afgerond / Uitgevoerd	De boot is inmiddels verwijderd.
6	Leegstand/Verloedering	Woningbouw	Bartel Jacobszstraat	De woning aan de Bartel Jacobszstraat staat al langere tijd leeg. De situatie rondom het pand wordt als rommelig ervaren.	Externe verantwoordelijkheid: terugkoppeling ontvangen, in uitvoering / Gepland	Het betreft een woning van de woningcorporatie. Het punt is bij de woningcorporatie onder de aandacht gebracht. Terugkoppeling van de woningbouw: Per 1 januari wordt gewerkt met een nieuwe aannemer; de woning staat op de planning om door deze aannemer te worden gerenoveerd.

ID	Categorie	Afdeling	Locatie	Punt	Status	Toelichting
7	Afval/verloedering	Handhaving	Dirk van der Broek	Het verzoek om oude fietsen te verwijderen bij de leveranciersingang en de fietsenrekken bij de Dirk van der Broek.	Afgerond / Uitgevoerd	Handhaving heeft de fietsen gelabeld; een deel daarvan is inmiddels verwijderd.
8	Wegen/Verkeer	Buitendienst	Achterzijde bibliotheek	Aan de achterzijde van de KunstGreep (bibliotheek) zijn verzakkingen zichtbaar. Daarnaast liggen er losse stenen, wat mogelijk een onveilige situatie oplevert.	Afgerond / Uitgevoerd	De buitendienst heeft de verzakte delen hersteld en de losse stenen opnieuw vastgezet
9	Afval	Buitendienst	Begraafplaats	Verzoek om het afval aan de achterzijde van de begraafplaats weg te halen.	Afgerond / Uitgevoerd	Het afval is verwijderd.
10	Verlichting/Verkeer	Woningbouw	Dominee Nanne Zwiepsingel 2	Verzoek om het aanbrengen van verlichting en fietsnietjes in de steeg naast Dominee Nanne Zwiepsingel 2.	Externe verantwoordelijkheid: terugkoppeling ontvangen, geen vervolg	Het betreft een steeg die in beheer is bij de woningcorporatie (WOV). De woningcorporatie heeft aangegeven geen verlichting aan te brengen in deze steeg, omdat er ter plaatse geen centraal aansluitpunt voor elektra is. Er worden geen fietsnietjes geplaatst.
11	Inrichting openbare ruimte	Buitendienst	T-splitsing Nanne Zwiepsingel – Leliestraat	Verzoek om een hondenpoepprullenbak te plaatsen op de T-splitsing van de Dominee Nanne Zwiepsingel en de Leliestraat.	Afgerond / Uitgevoerd	De prullenbak is geplaatst.
12	Verkeersveiligheid	Woningbouw	Steeg naast Nanne Zwiepsingel 30	In de steeg naast Dominee Nanne Zwiepsingel 30 wordt ervaren dat fatbikes met hoge snelheid rijden. Er is verzocht om het plaatsen van fietsnietjes.	Externe verantwoordelijkheid: terugkoppeling ontvangen, geen vervolg	Het betreft een steeg die in beheer is bij de woningcorporatie (WOV). De woningcorporatie heeft aangegeven geen fietsnietjes te plaatsen. Handhaving en politie zijn gevraagd hier alert op te zijn en dit mee te nemen in de reguliere rondes. Waar mogelijk wordt handhavend opgetreden.
13	Groen/Afval	Beheer Openbare Ruimte	Dominee Zwiepsingel	Langs de Dominee Nanne Zwiepsingel liggen afgebroken takken. Verzoek om dit groenafval op te halen.	Afgerond / Uitgevoerd	De afgebroken takken zijn opgehaald.
14	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Pleintje achter Nanne Zwiepsingel	Het verzoek om onderhoud te plegen aan het groen aan de achterzijde van het pleintje achter de Dominee Nanne Zwiepsingel.	In uitvoering / Gepland	De snoeiwerkzaamheden worden voor het voorjaar uitgevoerd door de aannemer van de gemeente.

ID	Categorie	Afdeling	Locatie	Punt	Status	Toelichting
15	Veiligheid/handhaving	Openbare Orde en Veiligheid	Parkeerplaats achter school De Korenaar	Op de parkeerplaats aan de achterzijde van basisschool De Korenaar wordt in de avond en nacht regelmatig geconstateerd dat auto's korte tijd aanwezig zijn, waarbij harde muziek wordt gedraaid en daarna weer wordt vertrokken. Dit wordt door omwonenden als ongewenst ervaren.	Afgerond / Uitgevoerd	Politie, handhaving en de straatcoaches zijn gevraagd hier alert op te zijn en dit mee te nemen in de reguliere surveillancerondes. Waar nodig wordt direct actie ondernomen.
16	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Oostzaan	Een inwoner heeft aangegeven mee te willen denken over een andere vorm van groenbeheer in Oostzaan, met specifieke aandacht voor meer natuurvriendelijke oevers. De inwoner heeft verzocht om hierover in gesprek te gaan met de groenbeheerder.	Afgerond / Uitgevoerd	Er is contact opgenomen met de inwoner en de mogelijkheden zijn besproken.
17	Afval	Buitendienst	Oostzaan	Een inwoner ruimt met regelmaat zwerfvuil op en heeft verzocht om hierbij door de gemeente te worden ondersteund.	Afgerond / Uitgevoerd	Er is contact opgenomen met de inwoner en de mogelijkheden voor ondersteuning zijn besproken.
18	Scholen	CBS de Korenaar	Schoolplein De Korenaar	Bij de ingang van het schoolplein van De Korenaar hangt een bordje met 'verboden toegang'. Er zijn vragen over de inrichting van het nieuwe schoolplein en over de status van de plannen. Ook wordt gevraagd of er een plek is waar de plannen gepresenteerd kunnen worden.	Afgerond / Uitgevoerd	In het verleden is er een bijeenkomst georganiseerd waarbij ook inwoners zijn uitgenodigd. De inrichting en verdere plannen voor het schoolplein vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. De school is gevraagd om omwonenden te informeren wanneer er nieuwe wijzigingen of ontwikkelingen zijn.
19	Verkeersveiligheid	Beheer Openbare Ruimte	Weg voor school De Korenaar	Op het weggedeelte voor basisschool De Korenaar wordt hard gefietst door fatbikes. Er wordt gevraagd of het mogelijk is een drempel te plaatsen om het verkeer af te remmen. Het betreft geen doorgaande weg, maar fietsers en fatbikes kunnen via Zonnedaauw de brug oversteken. Er zijn zorgen over de veiligheid van spelende kinderen in de straat.	Beoordeeld / Geen vervolg	De school ligt in een woonerf waar een maximumsnelheid van 15 km/u geldt. Het betreft een kleine, doodlopende woonwijk. Volgens het geldende verkeersbeleid past het aanbrengen van een drempel hier niet. Daarnaast is een drempel niet effectief tegen overlast veroorzaakt door fatbikes. Politie, handhaving en de straatcoaches zijn verzocht hier alert op te zijn en dit mee te nemen in hun rondes. Waar mogelijk wordt direct actie ondernomen.
20	Reiniging	Buitendienst	Zonnedaauw 1–31	Voor de Zonnedaauw 1 t/m 31, een doodlopend weggedeelte, komt de veegwagen niet langs.	In uitvoering / Gepland	De veegroute is aangepast.

ID	Categorie	Afdeling	Locatie	Punt	Status	Toelichting
21	Wegen/Verkeer	Buitendienst	Zonnedaauw 7	Het opstapje naar Zonnedaauw 7 is te hoog, waardoor met name oudere bewoners struikelgevaar ervaren. Er is eerder verzocht om het opstapje te verbeteren.	Nadere afstemming met betrokken inwoner	Het opstapje is in het verleden al meerdere keren aangepast door de gemeente. De gemeente neemt opnieuw contact op met de betrokken inwoner om gezamenlijk te bekijken op welke punten het opstapje nog niet voldoet en welke mogelijkheden er zijn.
22	Verkeersveiligheid	Beheer Openbare Ruimte	Zonnedaauw / Ringvaart	Er is overlast van racende boten op de Ringvaart ter hoogte van de Zonnedaauw. De kade is smal en het geluid dringt door tot in de woningen. Boten varen met hoge snelheid onder de brug door richting Dirk van der Broek om snacks te halen; afval belandt daarbij regelmatig in het water. Verzocht wordt om een balk te plaatsen aan het begin van de Ringvaart.	Beoordeeld / Geen vervolg	Dit verzoek kan helaas niet worden ingewilligd. De gemeente heeft een onderhoudsplicht voor deze watergang, waardoor deze bereikbaar moet blijven voor onderhoudswerkzaamheden. Het plaatsen van een balk zou het vaarverkeer volledig blokkeren, ook voor gebruikers die geen overlast veroorzaken. Wel zijn handhaving en politie verzocht extra alert te zijn op deze locatie en dit mee te nemen in hun rondes. Waar mogelijk wordt direct actie ondernomen.
23	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Anemoonstraat (Lisweg-brug)	In de Anemoonstraat, op het gedeelte van de Lisweg tot aan de brug (even zijde), zijn de boomspiegels zeer groot. Hierdoor is het op sommige plekken niet mogelijk dat twee personen naast elkaar kunnen lopen. Gevraagd wordt wat hiervoor de reden is.	Afgerond / Uitgevoerd	Op sommige locaties is het schipperen met de beschikbare ruimte. De bomen moeten voldoende groeiruimte hebben om gezond te blijven, maar er wordt ook rekening gehouden met de toegankelijkheid voor voetgangers. De voetpaden zijn hier breed genoeg om gebruikt te worden met een rollator of rolstoel. Het klopt dat het niet overal mogelijk om met twee personen naast elkaar te lopen.
24	Wegen/Verkeer	Beheer Openbare Ruimte	Zonnedaauw/Leliestraat	In de omgeving Zonnedaauw / Leliestraat zijn veel voetpaden slechts 4 à 5 tegels breed. Hierdoor kunnen voetgangers elkaar vaak niet passeren. In combinatie met overhangend groen worden bewoners soms gedwongen om over de rijweg te lopen. Daarnaast wordt aangegeven dat gemeentegroen op straathoeken niet altijd goed wordt bijgehouden en te veel ruimte inneemt op het voetpad.	In uitvoering / Gepland	Op locaties waar de stoepen smal zijn, zal de gemeente eerder in het groeiseizoen het gemeentelijk overhangend groen terugsnoeien om de doorgang van de voetpaden te verbeteren.

ID	Categorie	Afdeling	Locatie	Punt	Status	Toelichting
25	Groen	Beheer Openbare Ruimte / Handhaving	Leliestraat 18	Leliestraat 18: er hangt een tak over het voetpad op ooghoogte. Kan hier iets aan gedaan worden?	Afgerond / Uitgevoerd	Ter plaatse is geen tak aangetroffen die over het voetpad hangt.
26	Verlichting	Beheer Openbare Ruimte / Handhaving	Irisplantsoen	Irisplantsoen: bij het bankje aan het water en in de speeltuin zitten regelmatig hangjongeren. Bewoners geven aan zich hier onveilig te voelen en vragen of er verlichting kan worden geplaatst.	Beoordeeld / Geen vervolg	Openbaar groen en parken worden, met het oog op energiebesparing en het beperken van lichtvervuiling, zo minimaal mogelijk verlicht. Verlichting wordt in principe alleen toegepast op doorgaande routes. Gezien de ligging van het Irisplantsoen is het plaatsen van verlichting daarom niet wenselijk. Politie, handhaving en de straatcoaches zijn verzocht om extra alert te zijn en deze locatie mee te nemen in de rondes. Daarbij geven zij aan dat er de afgelopen weken weinig tot geen hangjongeren zijn gesignaleerd op deze locatie. Waar mogelijk wordt direct actie ondernomen.
27	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Dahliasingel 47	De bomen in het gemeenteparkje bij de Dahliasingel groeien sterk en veroorzaken veel overhang richting aangrenzende tuinen. Daarnaast helt de achterste boom, grenzend aan het parkeerterrein, zichtbaar over. Rondom de eerste boom vanaf de Dahliasingel is het onkruid inmiddels fors toegenomen.	In uitvoering / Gepland	Deze punten worden door onze aannemer meegenomen in de reguliere onderhoudsronde.
28	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Brug Rietschoot/Anemoonstraat	Bij de brug Rietschoot/Anemoonstraat hangt in het voorjaar regelmatig groen over het voetpad.	In uitvoering / Gepland	Dit wordt meegenomen in de onderhoudsronde in het voorjaar.
29	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Grashof 46-48	Tegenover Grashof 46–48 is het gebied in de zomer sterk dichtgegroeid. Er wordt verzocht de onderbegroeiing zoveel mogelijk te verwijderen.	In uitvoering / Gepland	De onderbegroeiing wordt voor het voorjaar gesnoeid. Politie, handhaving en de straatcoaches zijn verzocht deze locatie extra te monitoren en in hun rondes mee te nemen. Waar mogelijk wordt direct actie ondernomen.

ID	Categorie	Afdeling	Locatie	Punt	Status	Toelichting
30	Wegen/Verkeer	Beheer Openbare Ruimte	Grashof 47	Bij Grashof 47 liggen de stoeptegels ongelijk. Na werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel zijn de tegels teruggelegd, maar de situatie is verslechterd. In de wijk wonen veel ouderen, waardoor de kans op struikelen en vallen groter is. Er is behoefte aan vernieuwing van de trottoirs.	In uitvoering / Gepland	Er zijn plannen voor een herinrichting van de wijk in 2032. Specifieke gevaarlijke situaties kunnen worden gemeld via de gemeentelijke website. Op basis van deze meldingen worden waar nodig kleinschalige herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
31	Vergunningen	Handhaving	Lisweg 151	Ter hoogte van Lisweg 151 liggen meerdere boten in het water. Er is onduidelijkheid over de vergunningssituatie. Niet iedereen lijkt te betalen en er is sprake van wildgroei aan bootjes. Voorheen kon een ligplaats aan de steiger worden gehuurd; deze steiger is verwijderd. Nu eigen bewoners zich delen toe en bouwen eigen steigers. De vraag is wat hier de geldende regels zijn.	In uitvoering / Gepland	De situatie wordt meegenomen als aandachtspunt voor handhaving vanaf het voorjaar (circa maart). Daarbij wordt gekeken naar de geldende regels en de vergunningssituatie. Gezien de omvang en samenloop met andere werkzaamheden wordt dit gefaseerd opgepakt. De locatie blijft onder aandacht van handhaving.
32	Wegen/Verkeer	Beheer Openbare Ruimte	Brug Lisweg 151 / 153	Bij de brug tegenover Lisweg 151/153 zijn de palen aan het begin van de brug verzakt. Ook de opgang is verzakt, waardoor de brug minder toegankelijk is voor rolstoelen en rollators. Dit leidt tot een mogelijk gevaarlijke situatie.	Afgerond / Uitgevoerd	De buitendienst heeft de verzakte delen hersteld, waardoor de opgang weer goed toegankelijk is.
33	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Lisweg 75	De recent gesnoeide bosjes zijn over het algemeen positief ontvangen. Eén bewoonster geeft aan dat de bosjes erg kort zijn gesnoeid, waardoor koplampen van geparkeerde auto's nu in de woning schijnen en dit als hinderlijk wordt ervaren. Er wordt gevraagd of bij een volgende snoeironde minder ver kan worden teruggesnoeid.	Afgerond / Uitgevoerd	De bosjes zijn bewust stevig teruggesnoeid zodat zij zich weer vol en gezond kunnen ontwikkelen. Dit is de reden dat voor deze manier van snoeien is gekozen.

ID	Categorie	Afdeling	Locatie	Punt	Status	Toelichting
34	Parkeeroverlast	Handhaving	Lisweg 75–95	Op het parkeerterrein voor Lisweg 75 t/m 95 staat al geruime tijd een oude auto geparkeerd. Daarnaast staan er een boot op een trailer en een caravan op parkeerplaatsen. Er wordt gevraagd of deze voertuigen daar langdurig mogen staan, aangezien zij parkeerplekken innemen en de parkeerdruk door bezoekers van de Albert Heijn als hoog wordt ervaren. Verzoek om inzet van handhaving.	Afgerond / Uitgevoerd	De auto mag op de openbare weg geparkeerd staan, omdat deze niet de status van wrak heeft. De trailer is door handhaving voorzien van een sticker en inmiddels verwijderd.
35	Inrichting openbare ruimte	Beheer Openbare Ruimte	Hoge brug Lisweg	Verzoek om de hoge brug bij de Lisweg aan de zijkanten te voorzien van een hek in verband met ervaren overlast.	Beoordeeld / Geen vervolg	De situatie bij de Hoge Brug is bij ons bekend en heeft nadrukkelijk onze aandacht. In de afgelopen periode zijn er meldingen geweest van overlast. Op basis van de huidige signalen en meldingen is er op dit moment geen aanleiding om maatregelen aan te passen. De locatie blijft onder actieve aandacht en wordt, samen met onze partners (politie, handhaving en de straatcoaches) meegenomen in de reguliere surveillance en monitoring. Bij structurele en zware overlast bekijken we welke vervolgstappen passend zijn. Daarbij geldt dat eventuele fysieke maatregelen altijd zorgvuldig worden afgewogen op noodzaak, uitvoerbaarheid en proportionaliteit.
36	Parkeeroverlast	Handhaving	Hoge brug Lisweg	Bij de hoge brug bij de Lisweg staat een boot op een trailer. Deze mag hier niet staan. Verzoek om verwijdering.	Afgerond / Uitgevoerd	De boot is door handhaving gestickerd en inmiddels verplaatst naar privégrond.
37	Verkeersveiligheid	Beheer Openbare Ruimte	Voetpad Lisweg 153–179	Het voetpad voor Lisweg 153 t/m 179 is extra breed in verband met de doorgang voor hulpdiensten. Koeriers maken hier echter ook gebruik van. Verzoek om dit duidelijker te maken, bijvoorbeeld met een bord dat het een voetpad betreft of een paaltje met sleutel. Dit punt wordt door meerdere omwonenden aangedragen.	Afgerond / Uitgevoerd	Er is een voetgangersbord geplaatst om het gebruik van het voetpad te verduidelijken.

ID	Categorie	Afdeling	Locatie	Punt	Status	Toelichting
38	Verkeersveiligheid	Beheer Openbare Ruimte	Voetpad Lisweg 153–179	Auto's staan regelmatig verkeerd geparkeerd voor het voetpad bij Lisweg 153 t/m 179, waardoor de doorgang voor hulpdiensten wordt belemmerd. Verzoek om een paal aan het einde van het parkeervak, zodat de doorgang vrij blijft.	Afgerond / Uitgevoerd	Er is een voetgangersbord geplaatst om de situatie te verduidelijken en fout parkeren te voorkomen.
39	Groen	Evean Lishof	Ingang Lishof	Bij de ingang van de Lishof is de haag door Woonzorg gesnoeid. De haag was circa drie meter hoog. Verzoek om dit onderhoud in de toekomst structureel bij te houden.	Externe verantwoordelijkheid: in behandeling bij externe partij	Het onderhoud van deze haag valt onder de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar. Het punt is doorgegeven aan de eigenaar van de grond.
40	Verkeersveiligheid	Evean Lishof	Ingang Lishof	Waarom is de ingang van de Lishof haaks/tegendraads aangelegd ten opzichte van de openbare weg? Kan dit anders worden ingericht? Vrachtwagens moeten hier een lastige draai maken.	Externe verantwoordelijkheid: in behandeling bij externe partij	De ingang van de Lishof ligt op eigen terrein. Dit punt is doorgegeven aan de eigenaar van de grond voor verdere beoordeling.
41	Wegen/Verkeer	Beheer Openbare Ruimte	Achter Lisweg 169	De paden achter Lisweg 169 liggen scheef en ongelijk, waardoor mensen kunnen struikelen. Verzoek om dit te herstellen en duidelijkheid over wie verantwoordelijk is.	In uitvoering / Gepland	De stegen zijn eigendom van de woningbouw. De woningbouw gaat een schouw uitvoeren om te beoordelen of de tegels scheef liggen. Indien herstel nodig is, zal de woningbouw de opdracht geven aan de aannemer om de tegels recht te leggen.

ID	Categorie	Afdeling	Locatie	Punt	Status	Toelichting
42	Afval	Buitendienst	Containers Lisweg 153	De containers tegenover Lisweg 153 veroorzaken in de zomer stankoverlast. Daarnaast staat er regelmatig restafval naast de containers. De vraag is of een andere locatie mogelijk is.	Beoordeeld / Geen vervolg	De containers worden niet verplaatst. De locatie is met zorg gekozen en verplaatsen brengt hoge kosten met zich mee. De containers zijn bij het legen doorgaans niet volledig vol. Overlast ontstaat vooral bij storingen, bijvoorbeeld door vastzittend afval of blokkades. Indien mogelijk wordt een storing ter plaatse verholpen of wordt de container voortijdig geleegd. Bij een volle of gestoorde container vragen wij om geen afval ernaast te plaatsen, maar een melding te doen via de gemeentelijke website. Wij lossen dit dan zo snel mogelijk op. Indien gewenst kan de melder via een melding op de website contact met ons opnemen. Wij kunnen dan toelichting geven en bespreken of iemand uit de wijk ondersteuning kan bieden bij het signaleren of verhelpen van eenvoudige verstoringen.
43	Afval	Buitendienst	Lisweg 235	Stoelen ophalen tegenover Lisweg 235.	Afgerond / Uitgevoerd	De stoelen zijn verwijderd.
44	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Lisweg 233	Kan de berk tegenover Lisweg 233 worden gesnoeid?	In uitvoering / Gepland	De boom is eerder gesnoeid en zal opnieuw worden meegenomen. Dit is uitgezet bij de aannemer.
45	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Lisweg 251	Naast Lisweg 251 ligt een stukje groen dat niet wordt onderhouden. Een bewoner heeft dit zelf bijgehouden omdat het groen tegen een zijraam aan groeide. Bij wie ligt het onderhoud?	In uitvoering / Gepland	Dit betreft gemeenteground. Het groen wordt meegenomen in het reguliere onderhoud.
46	Veiligheid	Openbare Orde en Veiligheid	Parkeerterrein Rietkraag	Op het parkeerterrein bij de Rietkraag bestaat het vermoeden van ongewenste activiteiten. Kan hier extra toezicht op worden gehouden?	Afgerond / Uitgevoerd	De politie, handhaving en straatcoaches zijn verzocht hier alert op te zijn en deze locatie mee te nemen in de reguliere rondes. Waar mogelijk wordt direct actie ondernomen.
47	Afval/reiniging	Buitendienst	Rietkraag	De hondenpoepprullenbak bij de Rietkraag wordt te weinig geleegd. Regelmatig liggen er veel volle zakjes op en rond de prullenbak. Verzoek om deze vaker te legen.	Beoordeeld / Geen vervolg	De prullenbak wordt standaard op vrijdag geleegd. Tot op heden zijn geen structurele knelpunten geconstateerd. De situatie blijft wel gemonitord.

ID	Categorie	Afdeling	Locatie	Punt	Status	Toelichting
48	Inrichting openbare ruimte/Veiligheid	Handhaving	Rietkraag	Na schooltijd lopen kinderen regelmatig op het dak van de Rietkraag en wordt daar ook gevoetbald. Verzoek om hier aandacht voor te hebben.	Afgerond / Uitgevoerd	De politie, handhaving en straatcoaches zijn verzocht hier alert op te zijn en dit mee te nemen in de reguliere rondes. Waar mogelijk wordt direct actie ondernomen.
49	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Lisweg 211	Van wie is het groen naast de Lisweg 211?	Afgerond / Uitgevoerd	Dit betreft gemeenteground.
50	Afval	Buitendienst	Electrahuisje Lisweg	Naast het elektrahuisje ligt al geruime tijd een grote afgebroken tak van de naastgelegen boom. Deze is nog niet opgehaald.	Afgerond / Uitgevoerd	De afgebroken tak is opgehaald.
51	Wegen/Verkeer	Buitendienst	Lisweg 181/183	De kolk naast Lisweg 181/183 is verzakt. Verzoek om te bekijken of deze hersteld kan worden.	Afgerond / Uitgevoerd	De kolk is hersteld.
52	Verlichting	Woningbouw	Lisweg 181	De steeg achter Lisweg 181, bij de schuurtjes, is niet verlicht. Kan hier verlichting worden aangebracht?	Externe verantwoordelijkheid: terugkoppeling ontvangen, geen vervolg	Het betreft een steeg van de woningbouw (WOV). WOV geeft aan geen verlichting aan te brengen in deze steeg. Bij dit type stegen is geen centraal aansluitpunt voor elektra aanwezig.
53	Verlichting	Beheer Openbare Ruimte	Plein Lisweg 153–211, Schuurtjes ter hoogte van Lisweg 211–225	Op het plein achter de woningen Lisweg 153 t/m 211 is geen verlichting, terwijl er wel een speeltuin is. Ook is bij het pad langs de schuurtjes (Lisweg 211 t/m 225) een doodlopende hoek zonder verlichting waar jongeren samenkomen.	Beoordeeld / Geen vervolg	Achterpaden en speelplekken die eigendom zijn van de gemeente worden volgens het geldende beleid in principe niet verlicht. Dit doen we om lichtvervuiling te beperken en energie te besparen. Wel blijven deze locaties onder de aandacht van onze partners (politie, handhaving en straatcoaches).
54	Inrichting openbare ruimte	Buitendienst	Binnenterrein Lisweg 153–211	Verzoek om aanpassingen aan het bankje en de prullenbak op het binnenterrein van Lisweg 153 t/m 211.	Beoordeeld / Geen vervolg	De mogelijkheden voor aanpassingen op deze locatie zijn beperkt, omdat de plek lastig bereikbaar is voor voertuigen. We vragen de indiener om het verzoek via de website van de gemeente in te dienen en de vraag daar nader toe te lichten. Zo kunnen we het verzoek goed beoordelen en indien nodig rechtstreeks contact opnemen.

ID	Categorie	Afdeling	Locatie	Punt	Status	Toelichting
55	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Grasveld Lisweg 153–211	Er groeit een boom onder de fundering van een schuurtje vandaan, wat mogelijk ongunstig is voor de fundering. Verzoek om deze voorzichtig te verwijderen. Aan de andere zijde van het grasveld groeit een vergelijkbare boom. Daarnaast is de vraag wie eigenaar is van de grond, het schuurtje en de boom.	In uitvoering / Gepland	Het opschot wordt verwijderd. De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en het groen.
56	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Lisweg 251	Verzoek om de beplanting bij de kopgevel van Lisweg 251 te snoeien, bij voorkeur twee keer per jaar in verband met geluidsoverlast door takken tegen de gevel en ramen.	In uitvoering / Gepland	Het opschot wordt verwijderd. Dit is uitgezet bij de aannemer.
57	Groen	Beheer Openbare Ruimte	Lisweg	In de zomer rijdt er regelmatig een veegwagen door de wijk, maar in de herfst lijkt dit minder te gebeuren terwijl er veel blad valt. Wat is het beleid rondom het vegen van de Lisweg?	In uitvoering / Gepland	Het beheer en de veegfrequentie in deze wijk zijn hetzelfde aan die in de rest van de gemeente.
58	Wegen/Verkeer	Beheer Openbare Ruimte	Lisweg 225	Er is een hoogteverschil tussen de grond en de paadjes naar de schuren bij Lisweg 225. Kan dit beter worden aangelegd?	In uitvoering / Gepland	De steeg is eigendom van de woningbouw. De woningbouw gaat een schouw uitvoeren om te beoordelen of de tegels scheef liggen. Indien herstel nodig is, zal de woningbouw de opdracht geven aan de aannemer om de tegels recht te leggen.
59	Groen	Evean Lishof	Lishof/waterkant	De bomen langs de waterkant ter hoogte van de Lishof worden niet gesnoeid. Er bestaat onduidelijkheid over het eigendom en de vraag of deze bomen alsnog kunnen worden gesnoeid. Aan de zijde van Woonzorg zijn eerder snoeiwerkzaamheden uitgevoerd.	Externe verantwoordelijkheid: in behandeling bij externe partij	De oever langs deze locatie is eigendom van Woonzorg. Er is recent al gesnoeid en verdere snoeiwerkzaamheden leveren geen meerwaarde op. Het punt is doorgegeven aan de eigenaar van de grond.